



แบบจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) / เกิดอุบัติเหตุ (Accident) และพื้นที่ในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย



สำนักงานวิทยทรัพยากร

ลำดับที่	ปี	วัน	เดือน	ผู้พบเหตุ/ผู้แจ้ง	เหตุที่เกิด	วิเคราะห์สาเหตุ	KPI : ปี	การจัดการ	หลักการจัดการความเสี่ยง	รายงาน	สถานะ	ผล KPI ของสำนักงาน	การบริหารจัดการ	จำนวนมาจากเหตุการณ์ไม่ปกติ (เรื่อง)
1	2563	24	พฤศจิกายน	บุคลากร	บันไดปูนทางขึ้นลง ช้างอาคาร กระแทะ เห็น เหล็กเส้น	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	ไม่มีบุคลากรที่สำนักงาน เนื่องมาจากประสพ อุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน : 2563	สำรวจและซ่อมบำรุง	การควบคุมทางวิศวกรรม (ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อป้องกัน ลดอันตรายที่ แหล่งกำเนิด)		ปิดงาน	0 ครั้ง		
2	2563	22	ธันวาคม	บุคลากร	ห้องเก็บของอุปกรณ์จัดเลี้ยง ชั้นล่าง มีส่วนที่เป็นพื้นที่ไต่บันไดจึงมีเพดานต่ำ	สภาพ/ลักษณะการทำงานที่ไม่ปลอดภัย	ไม่มีบุคลากรที่สำนักงาน เนื่องมาจากประสพ อุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน : 2563	ติดป้าย/สัญลักษณ์เตือน "ระวังศีรษะ"	การควบคุมทางวิศวกรรม (ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อป้องกัน ลดอันตรายที่ แหล่งกำเนิด)		ปิดงาน	0 ครั้ง		
3	2564	4	มีนาคม	บุคลากร	เสียบปลั๊กไฟสายยาวขวางทางเดินห้องนั่ง อ่านชั้น 1	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	อุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน เป็น ศูนย์ : 2564	ปิดปลั๊กไฟ จุดดังกล่าว เนื่องจากเป็นปลั๊กผนัง ข้างชั้นหนังสือ ห่างจากพื้นที่จัดวางโต๊ะนั่งอ่าน	การควบคุมทางวิศวกรรม (ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อป้องกัน ลดอันตรายที่ แหล่งกำเนิด)		ปิดงาน	0 ครั้ง		
4	2564	22	มีนาคม	บุคลากร	กระเบื้องโมเสกหล่นใส่รถขณะจอดรถในลาน จอดรถหลังอาคาร	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	อุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน เป็น ศูนย์ : 2564	สำนักงานฯ ประสานการขอรับสินไหมทดแทน จาก บ. ประกันภัยอาคาร จาก มหาวิทยาลัย และพิจารณาการจัดการสภาพโมเสกที่ชำรุด	การขจัด (นำสิ่งคุกคาม หรืออันตราย ออกไป)	ศปอส.	ปิดงาน	1 ครั้ง	1) นำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูล ในที่ประชุม ศปอ. จุฬาฯ 2) สำนักงานฯ อนุมัติงบประมาณ สำรวจและซ่อมแซมโมเสก	
5	2564	14	มิถุนายน	บุคลากร	ซีลยางที่ยึดกับกระจกหน้าห้องผอ.บริหาร เริ่มเสื่อมสภาพ	สถานที่ทำงานที่ไม่ปลอดภัย	อุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน เป็น ศูนย์ : 2564	สำรวจและซ่อมบำรุง	การควบคุมทางวิศวกรรม (ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อป้องกัน ลดอันตรายที่ แหล่งกำเนิด)		ปิดงาน	0 ครั้ง		
6	2564	11	ตุลาคม	บุคลากร	ต้นไม้ใหญ่ก่อความเสียหายกับโครงสร้างบ่อ บำบัดน้ำเสีย และรากที่ผุดขึ้นมาจากบ่อ อันตรายกับผู้ปฏิบัติงาน	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	อุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน เป็น ศูนย์ : 2564	สำนักงานฯ แจ้งสำนักบริหารระบบกายภาพ จุฬาฯ เข้าตัดแต่งต้นไม้และรากไม้ใหญ่	การขจัด (นำสิ่งคุกคาม หรืออันตราย ออกไป)	ศปอส.	ปิดงาน	1 ครั้ง	1) นำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูล ในที่ประชุม ศปอ. จุฬาฯ 2) สำนักงานฯ ทำบันทึกถึงส่วน งานที่เกี่ยวข้อง เข้าตัดแต่งต้นไม้ และรากที่ทำลายโครงสร้างของบ่อ บำบัด	
7	2564	3	ธันวาคม	บุคลากร	มีดบาดนิ้วจากการทำงาน	สภาพ/ลักษณะการทำงานที่ไม่ ปลอดภัย	อุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน เป็น ศูนย์ : 2564	ศปอ.ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเสนอ มาตรการด้านความปลอดภัย จัดให้มีชุดปฐม พยาบาล ให้เพียงพอ ในการทบทวน ประกาศ มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานและเป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2563	การบริหารจัดการ (กำหนดวิธีการ การ ปฏิบัติงาน ระเบียบ ป้องกันสิ่งคุกคาม หรืออันตราย)		ปิดงาน	1 ครั้ง	สำนักงานฯ เพิ่ม มาตรการ ด้าน ความปลอดภัย ในประกาศ เรื่อง มาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปี 2565	
8	2564	3	ธันวาคม	นิสิต	ขณะนั่งอยู่บริเวณต้นไทร หน้าอาคาร หอสมุดกลาง ถูกสุนัขกัดที่ขาเป็นรอยถลอก	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	Near miss / Accident ของมหาวิทยาลัย	รายงานเหตุการณ์ Near miss และ accident ไปยังศปอส.	การขจัด (นำสิ่งคุกคาม หรืออันตราย ออกไป)	ศปอส.	ปิดงาน	0 ครั้ง	1) นำเสนอแลกเปลี่ยนข้อมูล ในที่ประชุม ศปอ. จุฬาฯ 2) สำนักงานฯ ทำบันทึกถึงส่วน งานที่เกี่ยวข้อง ดูแลสุนัขจรจัดในรั้ว มหาลัย/ไฟฟ้าแสงสว่าง	
9	2565	9	กุมภาพันธ์	บุคลากร	วางเอกสารบนเก้าอี้ในห้องประชุม 1 ชั้นล่าง เก้าอี้ หายล้ม เนื่องจาก ล้อหลุด	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	Near miss ได้รับการ จัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 : 2565	สำรวจและซ่อมบำรุง	การควบคุมทางวิศวกรรม (ป้องกัน ลด อันตรายที่แหล่งกำเนิด)		ปิดงาน	1 ครั้ง	งานระบบกายภาพ ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายจัดการฯ จัดให้มีแผนการสำรวจ โต๊ะ/เก้าอี้ ทุกปี	



แบบจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) / เกิดอุบัติเหตุ (Accident) และพื้นที่ในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย
สำนักงานวิทยทรัพยากร



ลำดับที่	ปี	วัน	เดือน	ผู้พบเหตุ/ผู้แจ้ง	เหตุที่เกิด	วิเคราะห์สาเหตุ	KPI : ปี	การจัดการ	หลักการจัดการความเสี่ยง	รายงาน	สถานะ	ผล KPI ของสำนักงาน	การบริหารจัดการ	จำแนกมาจากเหตุการณ์ไม่ปกติ (เรื่อง)
10	2565	1	พฤษภาคม	นิสิต	เพลทเหยียบเปิดประตูห้องน้ำนิตินหญิง ชั้น 2 บาดข้อเท้า ด้านหลัง เลือดออก	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	อุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน เป็น ศูนย์ : 2564	เจ้าหน้าที่ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ นำเข้าหาหรือที่ประชุมผู้บริหาร	การขจัด (นำสิ่งคุกคาม หรืออันตราย ออกไป)	...	ปิดงาน	0 ครั้ง	สำนักงาน ให้ออดเพลทออกได้ เนื่องจากสถานการณ์ฯ คลี่คลาย แล้ว มติที่ประชุมผู้บริหาร วันที่ 6 พ.ค. 65	
11	2565	2	พฤษภาคม	บุคลากร	สะดุดพื้นปูนฟุตบอลทางเดิน ช้างอาคาร ล้ม หน้าฟาดกับพื้นปูน บาดเจ็บหัวแตก เลือดออก เนื่องจากพื้นทางเดินไม่สม่ำเสมอ มีรอยแตก	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	Near miss / Accident ของมหาวิทยาลัย	รายงานเหตุการณ์ Near miss และ accident ไปยังศปอส.	การขจัด (นำสิ่งคุกคาม หรืออันตราย ออกไป)	ศปอส.	ปิดงาน	0 ครั้ง	สำนักงาน ทำบันทึกถึงส่วนงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอการจัดทำทางลาด	
12	2565	24	มิถุนายน	บุคลากร	พบเห็นเศษสิ่งของลักษณะคล้ายกระเบื้องสี ขาวตกลงทางด้านหน้าอาคาร ผังสาธิต	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	Near miss ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 : 2565	สำรวจและซ่อมบำรุง โดย ผรม.งานกระเบื้อง โม่เสก (ยังอยู่ในช่วงระยะเวลาจ้างงาน)	การขจัด (นำสิ่งคุกคาม หรืออันตราย ออกไป)		ปิดงาน	1 ครั้ง	ผรม.ดำเนินการรอยตัวเพื่อสำรวจ จุดที่ไม่เสกหลุด ทำการเสริมยาแนวในจุดที่เห็นว่ายาแนวโกลัส เสื่อมสภาพเพิ่มเติม	
13	2565	24	มิถุนายน	บุคลากร	สะดุดพื้นต่างระดับทางเข้าประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ เนื่องจากไม่มีสติ๊กเกอร์เตือน	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	อุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน เป็น ศูนย์ : 2564	ติดป้าย/สัญลักษณ์เตือน "พื้นต่างระดับ"	การควบคุมทางวิศวกรรม (ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อป้องกัน ลดอันตรายที่ หลั่งก่าเนิด)		ปิดงาน	0 ครั้ง	เมื่อจะลอกสติ๊กเกอร์ เดิมที่ชำรุด ออก ต้องมั่นใจว่า มี สติ๊กเกอร์ ใหม่ พร้อมติดแทนที่ทันที	
14	2565	11	กรกฎาคม	บุคลากร	เจ้าหน้าที่ชั้น 3 ได้เปิดหลอดไฟ ชนิดหลอดไส้ที่มีความร้อนสูง โดยวางไว้ใกล้กล่องกระดาษทำให้เกิดความร้อนสะสมเกิดเป็นกลุ่มควันจำนวนมาก ทำให้อุปกรณ์ตรวจจับควันตรวจจับพบและส่งสัญญาณแจ้งเตือนไป ยังระบบควบคุมแจ้งเหตุเพลิงไหม้	สภาพ/ลักษณะการทำงานที่ไม่ปลอดภัย	อุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน เป็น ศูนย์ : 2564	ผู้อำนวยการขอให้ออ.ฝ่ายบริการข้อมูลฯ สอบสวนเหตุ และให้หาแนวทางป้องกันไม่ให้ เกิดเหตุลักษณะดังกล่าวซ้ำ	การบริหารจัดการ (กำหนดวิธีการ การ ปฏิบัติงาน ระเบียบ ป้องกันสิ่งคุกคาม หรืออันตราย)		ปิดงาน	0 ครั้ง	นำเสนอในที่ประชุมผู้บริหารภายใน โดยผู้อำนวยการกำกับให้ทุกฝ่าย/ ศูนย์ไปสะสางพื้นที่ และย้ำเรื่อง ความปลอดภัยของการใช้ไฟฟ้า	
15	2565	15	กรกฎาคม	บุคลากร	ท่ออ่อนสายน้ำดีใต้อ่างล้างจานในพื้นที่ร้าน กาแฟอินทนิลรั่ว ทำให้น้ำไหลนองพื้นที่ชั้น 1 เป็นวงกว้างไปถึงประตูสแกนบัตรเข้า-ออก ตู้หนังสือ พื้นที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ไหลลงพื้นที่ชั้นล่างในบ่อลิฟท์โดยสาร หมายเลข 2 ชั้นหนังสือและหนังสือจำนวนมาก	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	อุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน เป็น ศูนย์ : 2564	สำรวจและซ่อมบำรุงเมื่ออุปกรณ์เริ่มเก่า	การทดแทน (เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์)		ปิดงาน	0 ครั้ง	งานระบบกายภาพ ฝ่ายบริหาร มีการสำรวจท่อน้ำดีภายในอาคาร เพื่อซ่อมบำรุงท่อน้ำดีที่เริ่ม เสื่อมสภาพทันที	
16	2565	23	กรกฎาคม	บุคลากร	แผ่นอลิติกปิดหลอดไฟหล่นจากเพดานใน ห้องน้ำเจ้าหน้าที่ ศูนย์เอกสารประเทศไทย และประชาคมอาเซียน ชั้น 6 ผังสาธิตหลัง	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	ไม่มีบุคลากรที่สางาน เนื่องมาจากประสพ อุบัติเหตุในสถานที่ทำงาน : 2563	สำรวจและเปลี่ยนใหม่	การทดแทน (เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์)		ปิดงาน	1 ครั้ง	งานระบบกายภาพ ฝ่ายบริหาร โดย ทีมช่างอาคาร และแม่บ้าน คอย ตรวจสอบหากพบมีการเคลื่อนตัวของ แผ่นอลิติก รีบแจ้งช่างอาคารเพื่อ ดำเนินการแก้ไขทันที	



แบบจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) / เกิดอุบัติเหตุ (Accident) และพื้นที่ในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย



สำนักงานวิทยทรัพยากร

ลำดับที่	ปี	วัน	เดือน	ผู้พบเหตุ/ผู้แจ้ง	เหตุที่เกิด	วิเคราะห์สาเหตุ	KPI : ปี	การจัดการ	หลักการจัดการความเสี่ยง	รายงาน	สถานะ	ผล KPI ของสำนักงาน	การบริหารจัดการ	จำแนกมาจากเหตุการณ์ไม่ปกติ (เรื่อง)
17	2566	21	มกราคม	บุคลากร	ลิฟต์หมายเลข 1 เกิดเหตุขัดข้อง ทราบจากเสียงสัญญาณที่ผู้ใช้กดแจ้งจากภายใน	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	Near miss ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 : 2566	ตามบริษัทผู้ดูแลลิฟต์ เข้าตรวจสอบหาสาเหตุ พบว่า หน้าสัมผัสอุปกรณ์เกจสวิตซ์ประตูในลิฟต์ไม่สนิท ขณะลิฟต์วิ่งจึงหยุดการทำงานช่างบริษัทดูแลลิฟต์โดยสวร ได้ทำการขัดหน้าสัมผัสทำความสะอาดเกจสวิตซ์ใหม่ และทำการรีเซ็ตข้อมูล ระบบลิฟต์ ใหม่ ลิฟต์โดยสารเบอร์ 1 สามารถใช้งานได้ตามปกติ	การทดแทน (เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์)		ปิดงาน	1 ครั้ง	สำนักงานฯ อนุมัติงบประมาณเพื่อเปลี่ยนอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน (ไม่เคยเปลี่ยน)	1
18	2566	28	มกราคม	บุคลากร	ปลั๊กไฟช้อตที่ ชั้น 5 โชนสำนักงาน มีผลทำให้ไฟส่องสว่างบริเวณหน้าลิฟต์ชั้น 5 ดับบางส่วน และ รางไฟชั้น 6 ที่พ่วงกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดับบางส่วน	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	Near miss ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 : 2566	ช่างตรวจสอบพบว่า ปลั๊กพ่วงไฟที่ติดตั้งมากับชั้นที่ 5 มีสายภายในตัวปลั๊กหลวมและหลุดทำให้สายไฟภายในตัวปลั๊กสัมผัสกัน เมื่อมีการเสียบใช้งานที่วี ทำให้ ไฟอาร์ค ที่ได้รับปลั๊กไฟ ระบบ breaker trip ของอาคารจึงทำงาน เพื่อตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว ทั้งนี้ สำนักงานฯ มอบหมายให้ช่างประจำอาคารทำการสำรวจปลั๊กพ่วงไฟที่ติดตั้งมากับชั้นที่ 5 โดยผู้รับจ้างภายนอกในลักษณะเดียวกันนี้เพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขให้ปลอดภัยกับการใช้งาน	การทดแทน (เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์)		ปิดงาน	1 ครั้ง	-งานระบบกายภาพ ฝ่ายบริหาร ปชส.แนะนำการใช้และดึงปลั๊กไฟที่ถูกวิธี -สำนักงานฯ อนุมัติงบประมาณเพื่อเปลี่ยนตัวปลั๊กไฟและสายใหม่ที่ได้มาตรฐาน	1
19	2566	25	กุมภาพันธ์	นิสิต	นิสิตได้ใช้ปลั๊กพ่วงที่ชั้น 2 ต้นเสาฝั่งสาธิตทำให้เกิดไฟช้อต ช่างประจำอาคาร ได้ทำการตรวจสอบพบว่า บริเวณที่กระแสไฟฟ้าตัด เกิดจาก ระบบ breaker trip ของอาคารทำงานเพื่อตัดกระแสไฟบริเวณดังกล่าว เนื่องจากวงจรการจ่ายกระแสไฟฟ้าบริเวณดังกล่าว เต็มพิกัด ด้วยมีการใช้เต้าเสียบปลั๊กไฟที่เสาของอาคารเต็มทุกจุด และมีการใช้ปลั๊กพ่วงไฟเพื่อเสียบต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ที่ซาร์จมือถือ ดังนั้นกระแสไฟฟ้าของอาคารในวงจรเดียวกันนั้น จึงเกินพิกัด	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	Near miss ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 : 2566	ช่างประจำอาคารได้ทำการแก้ไขเพื่อคืนกระแสไฟฟ้า และ on breaker ขึ้นมาใหม่ จุดปลั๊กไฟบริเวณดังกล่าวจึงใช้งานได้ตามปกติอย่างปลอดภัย	การควบคุมทางวิศวกรรม (ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เพื่อป้องกัน ลดอันตรายที่แหล่งกำเนิด)		ปิดงาน	1 ครั้ง	ติดป้ายเตือนวิธีการใช้งานปลั๊กพ่วง เพื่อหลีกเลี่ยง การเสียบปลั๊กหลายอุปกรณ์พร้อมกัน อาจทำให้เกิดการใช้ไฟฟ้าเกินกำลัง	
20	2566	20	เมษายน	บุคลากร	กิ่งไม้ขนาดใหญ่ทกลงใส่รถยนต์ของบุคลากร ณ ลานจอดรถด้านหลังอาคารสำนักงาน	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	Near miss ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 : 2566	ประสานงานสำนักบริหารระบบกายภาพ ติดต่อบริษัทเอกชนของมหาวิทยาลัยเข้าดำเนินการตรวจสอบและเคลมประกันให้กับเจ้าของรถยนต์ และประสานงานอาคารดูแลต้นไม้ของมหาวิทยาลัยเข้าตรวจตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ	การขจัด (นำสิ่งคุกคาม หรืออันตรายออกไป)		ปิดงาน	1 ครั้ง	คณะกรรมการ คปอ. ดำเนินการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อชี้แจงอันตรายและประเมินความเสี่ยงสภาพแวดล้อมโดยรวมของสถานที่ทำงานต่อไป	



แบบจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) / เกิดอุบัติเหตุ (Accident) และพื้นที่ในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย



สำนักงานวิทย์ทรัพยากร

ลำดับที่	ปี	วัน	เดือน	ผู้พบเหตุ/ผู้แจ้ง	เหตุที่เกิด	วิเคราะห์สาเหตุ	KPI : ปี	การจัดการ	หลักการจัดการความเสี่ยง	รายงาน	สถานะ	ผล KPI ของสำนักงาน	การบริหารจัดการ	จำแนกมาจากเหตุการณ์ไม่ปกติ (เรื่อง)
21	2566	10	สิงหาคม	บุคลากร	พนักงานกระจกห้องผู้จำหน่ายเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุดแตกกร้าว	กระจกแตกกร้าวโดยไม่ทราบสาเหตุ	Near miss ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 : 2566	กั้นพื้นที่เพื่อไม่ให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับอันตรายจากผนังกระจกที่ชำรุดและเสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาทำการเปลี่ยนผนังกระจก	การทดแทน (เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์)		ปิดงาน	1 ครั้ง	คณะกรรมการ คปอ. ดำเนินการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อชั่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงสภาพแวดล้อมโดยรวมของสถานที่ทำงานต่อไป	
22	2566	16	สิงหาคม	บุคลากร	ลิฟท์ขนส่งเอกสารชำรุดไม่สามารถใช้งานได้	ใช้งานผิดวัตถุประสงค์ และใช้งานไม่ถูกวิธี	Near miss ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 : 2566	- ทำการติดป้ายแจ้งเตือนใช้งานลิฟท์ขนส่งเอกสาร - ติดต่อช่างลิฟท์เข้าตรวจสอบปรับตั้งค่าการทำงานของลิฟท์ส่งเอกสารใหม่ - ตรวจสอบอุปกรณ์ลิฟท์ที่ได้รับความเสียหาย - เสนอให้ฝ่ายบริหารพิจารณาดำเนินการจัดหาผู้รับเหมาทำการซ่อมลิฟท์ขนส่งเอกสารให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ	การทดแทน (เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์)		ปิดงาน	1 ครั้ง	คณะกรรมการ คปอ. ดำเนินการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อชั่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงสภาพแวดล้อมโดยรวมของสถานที่ทำงานต่อไป	
23	2566	24	สิงหาคม	บุคลากร	ผู้ใช้บริการถูกประตูประตูปีกนกหนีบ	ระบบประตูปีกนกขัดข้อง	Near miss ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 : 2566	แจ้งฝ่ายเทคโนโลยีฯ ตรวจสอบการทำงานของปุ่มเปิดประตูและการทำงานของประตู	การบริหารจัดการ (กำหนดวิธีการการปฏิบัติงาน ระเบียบ บังคับกันสิ่งคุกคามหรืออันตราย)		ปิดงาน	1 ครั้ง	คณะกรรมการ คปอ. ดำเนินการสำรวจสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อชั่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงสภาพแวดล้อมโดยรวมของสถานที่ทำงานต่อไป	
24	2566	1	ธันวาคม	บุคลากร	เด็กเล็กอายุประมาณ 5 ขวบเดินลงบันไดชั้น 4 จับราวบันไดไม่ถึงจึงใช้แขนขวารถชอบพุ่งกระเบื้องโมเสกราวบันไดลงมา บางจุดกระเบื้องโมเสกชำรุดทำให้แขนบาดเจ็บ	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	Near miss ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 : 2567	สำรวจและซ่อมบำรุง	การทดแทน (เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์)		ปิดงาน	1 ครั้ง	-งานระบบกายภาพ ฝ่ายบริหารดำเนินการในส่วนอื่นทั้งหมดโดยการเบิกวัสดุในการแก้ไขเพิ่มเติม -เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเข้าดำเนินการตามแบบรายงานการสำรวจอุบัติการณ์และสืบสวนอุบัติเหตุ FM-OHS-09	
25	2567	13	กุมภาพันธ์	บุคลากร	นิสิตชายประสบอุบัติเหตุที่ศีรษะจากการเดินชนทางเดินลอดใต้บันไดชั้น 1 มีแผลเลือดออกบริเวณศีรษะด้านขวาและรอยนูนปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยน้ำเกลือ เบตาดีน และปิดพลาสเตอร์ นิสิตแจ้งว่ามีนิ้วหักมาจึงเรียกรถพยาบาลนำนิสิตส่งโรงพยาบาลต่อไป	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	Near miss ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 : 2567	สำรวจและจัดทำป้ายแขวน “ระวังศีรษะ” ไปแขวนในบริเวณดังกล่าว	การทดแทน (เปลี่ยนวัสดุ อุปกรณ์)		ปิดงาน	1 ครั้ง	-งานระบบกายภาพ ฝ่ายบริหารดำเนินการจัดทำป้ายแขวน “ระวังศีรษะ” ไปแขวนในบริเวณดังกล่าว -เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเข้าดำเนินการตามแบบรายงานการสำรวจอุบัติการณ์และสืบสวนอุบัติเหตุ FM-OHS-09	



แบบจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) / เกิดอุบัติเหตุ (Accident) และพื้นที่ในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย



สำนักงานวิทยทรัพยากร

ลำดับที่	ปี	วัน	เดือน	ผู้พบเหตุ/ผู้แจ้ง	เหตุที่เกิด	วิเคราะห์สาเหตุ	KPI : ปี	การจัดการ	หลักการจัดการความเสี่ยง	รายงาน	สถานะ	ผล KPI ของสำนักงาน	การบริหารจัดการ	จำแนกมาจากเหตุการณ์ไม่ปกติ (เรื่อง)
26	2567	25	เมษายน	บุคลากร	คุณสุทธิดา สวัสดิ์ตันที่ บร.เวร แจ้งว่าได้ยินเสียงวัตถุตกใส่ฝ้าเพดานเหนือโต๊ะอ่านหนังสือใกล้หน้าต่างชั้น 6 ผังสาธิต เบื้องต้นให้หนังสือย้ายโต๊ะนั่งอ่าน และโทรประสานช่างอาคาร จากการตรวจสอบพบว่าเป็นเศษปูนจากคานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 ซม.	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	Near miss ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 : 2567	สำรวจสภาพทางกายภาพของคานปูนในบริเวณใกล้เคียงจากจุดเกิดเหตุ ไม่พบความเสี่ยงการหลุดของเศษปูนเพิ่มเติม	การบริหารจัดการ (กำหนดวิธีการ การปฏิบัติงาน ระเบียบ ป้องกันสิ่งคุกคามหรืออันตราย)		ปิดงาน	1 ครั้ง	-งานระบบกายภาพ ฝ่ายบริหาร ดำเนินการสำรวจบริเวณใกล้เคียงจากจุดเกิดเหตุ ไม่พบความเสี่ยงการหลุดของเศษปูนเพิ่มเติม -เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเข้าดำเนินการตามแบบรายงานการสำรวจอุบัติการณ์และสืบสวนอุบัติเหตุ FM-OHS-09	
27	2567	17	พฤษภาคม	บุคลากร	ได้รับแจ้งพบว่ามีตัวต่อมาทำรังที่ตู้จำหน่ายเครื่องดื่มตำบลบึงหมอกพัก เกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อผู้มาใช้บริการ	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	Near miss ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 : 2567	จากการตรวจสอบพบว่าตัวหามารังทำรัง เบื้องต้นให้พนักงานทำความสะอาดเรียบร้อย	การกำจัด (นำสิ่งคุกคาม หรืออันตรายออกไป)		ปิดงาน	1 ครั้ง	-งานระบบกายภาพ ฝ่ายบริหาร ดำเนินการสำรวจ และทำความสะอาดจุดที่พบเหตุเรียบร้อย -เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเข้าดำเนินการตามแบบรายงานการสำรวจอุบัติการณ์และสืบสวนอุบัติเหตุ FM-OHS-09	
28	2567	29	มิถุนายน	บุคลากร	ได้รับแจ้งพบตะแกรงครอบหลอดไฟหล่นอยู่ที่พื้นข้างเครื่องถ่ายเอกสารชั้น 1 ผังหอพักหลัง	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	Near miss ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 : 2567	จากการตรวจสอบพบตะแกรงครอบหลอดไฟ ร่วงหล่นบริเวณข้างเครื่องถ่ายเอกสาร โถงชั้น 1 ผังหอพักหลัง	การบริหารจัดการ (กำหนดวิธีการ การปฏิบัติงาน ระเบียบ ป้องกันสิ่งคุกคามหรืออันตราย)		ปิดงาน	1 ครั้ง	-งานระบบกายภาพ ฝ่ายบริหาร ดำเนินการสำรวจบริเวณใกล้เคียงจากจุดเกิดเหตุ ไม่พบความเสี่ยงการหลุดของตะแกรงครอบหลอดไฟเพิ่มเติม -เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเข้าดำเนินการตามแบบรายงานการสำรวจอุบัติการณ์และสืบสวนอุบัติเหตุ FM-OHS-09	
29	2567	1	สิงหาคม	บุคลากร	เหล็กเส้นโผล่ขึ้นมาตรงบันไดทางขึ้นฝั่งสำนักทะเบียน	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	Near miss ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 : 2567	จากการตรวจสอบพบตะปูเก่าที่ไขยึดสายไฟ ตกแต่งบันไดหน้าอาคาร	การบริหารจัดการ (กำหนดวิธีการ การปฏิบัติงาน ระเบียบ ป้องกันสิ่งคุกคามหรืออันตราย)		ปิดงาน	1 ครั้ง	-งานระบบกายภาพ ฝ่ายบริหาร ดำเนินการถอนตะปูดังกล่าวออกและสำรวจบริเวณใกล้เคียงจากจุดเกิดเหตุ ไม่พบเหล็ก ตะปูหรืออื่นๆ เพิ่มเติม -เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเข้าดำเนินการตามแบบรายงานการสำรวจอุบัติการณ์และสืบสวนอุบัติเหตุ	



แบบจัดเก็บข้อมูลการแจ้งเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near miss) / เกิดอุบัติเหตุ (Accident) และพื้นที่ในการทำงานที่ไม่ปลอดภัย



สำนักงานวิทยทรัพยากร

ลำดับที่	ปี	วัน	เดือน	ผู้พบเหตุ/ผู้แจ้ง	เหตุที่เกิด	วิเคราะห์สาเหตุ	KPI : ปี	การจัดการ	หลักการจัดการความเสี่ยง	รายงาน	สถานะ	ผล KPI ของสำนักงาน	การบริหารจัดการ	จำแนกมาจากเหตุการณ์ไม่ปกติ (เรื่อง)
30	2568	7	มกราคม	บุคลากร	นิสิตหญิงฝ่ามือโดนกระจกปูหน้าโต๊ะห้องอ่านชั้น 2 ที่แตกอยู่แล้วบาดเจ็บเลือดออก	สภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย	Near miss ได้รับการจัดการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 : 2568	จากการตรวจสอบพบกระจกปูหน้าโต๊ะห้องอ่านหนังสือชั้น 2 ผังสาธิตแตก	การจัด (นำสิ่งคุกคาม หรืออันตรายออกไป)		ปิดงาน	1 ครั้ง	-งานระบบกายภาพ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการสารสนเทศห้องสมุด ดำเนินการนำกระจกปูโต๊ะที่แตกออกและได้ดำเนินการจัดเก็บแผ่นกระจกปูโต๊ะทั้งหมดอีก 6 แผ่นออกไม่ใช้งาน -เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเข้าดำเนินการตามแบบรายงานการสำรวจอุบัติเหตุและสืบสวนอุบัติเหตุ FM-OHS-09	